

# Brève description des fonctionnalités du programme sur smartphone énonçant vocalement les mesures faites par un multimètre OWON 16B ou 18B

(YLC => MHK 02/10/2024)

Les multimètres OWON 16B ou 18b ont la capacité d'émettre en Bluetooth les données affichées.

L'application OWON\_v2 développée sous App Inventor se connecte donc automatiquement au multimètre lorsque celui-ci est allumé et que sa fonction Bluetooth est activée. Elle est destinée aux personnes mal-voyantes pour lesquelles la lecture de l'écran du multimètre est impossible.

Elle affiche les informations qui permettent cette connexion automatique.

Il s'agit de l'adresse mac du multimètre ainsi que les UUID du service et de sa caractéristique effectuant la notification des données en BLE.

L'écran affiche le détail des données transmises dans le flot de données BLE. Ce sont :

- Le nombre de décimales de la valeur mesurée,
- Si cette mesure est en dépassement de capacité ou non
- La position du sélecteur ou le type de mesure effectué
- Si le mode « Hold » est activé ou non
- Si le mode relatif est activé ou non
- Si le mode « range auto » est activé ou non
- Si la batterie est faible ou non
- Le résultat signé de la mesure

La moitié inférieure de l'écran constitue un énorme bouton (accessible de ce fait facilement par une personne mal voyante).

Si on presse brièvement sur ce bouton on entend l'énoncé de la mesure en cours.

Si cette mesure est en dépassement de capacité, un message vocal le signalant se substitue à la valeur.

Si on presse plus longuement ce même bouton, la liste des champs listés ci-dessus sont énumérés avec la valeur de leur état actuel.

Tout changement de position du sélecteur sur le multimètre déclenche automatiquement l'énoncé du type de mesure. (millivolts, volts, ohms, hertz, ...etc).

Tout appui sur un bouton du multimètre modifiant le type de mesure ou son état provoque automatiquement l'annonce vocale de ce changement avec son nouvel état.

Si la batterie est faible un message d'alerte vocale se fait entendre automatiquement toutes les 5 minutes.

Nb : si par erreur on tourne le sélecteur dans le mauvais sens et qu'on éteint le multimètre, il suffit de le rallumer et de réactiver la fonction BLE pour que le smartphone s'y reconnecte automatiquement.



## Annexe 1 : Transmission BLE

Le multimètre est identifié par son adresse MAC. (Par exemple : A6:C0:80:90:2D:DB)

Il suffit de donc changer celle-ci pour utiliser un autre multimètre.

Par contre les identifiants de service et de notification sont toujours les mêmes.


C'est cet ensemble MAC / UUID service / UUID caractéristique qui permet la connexion automatique du smartphone au multimètre.

UUID du service : 0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb

UUID de la caractéristique de notification : 0000fff4-0000-1000-8000-00805f9b34fb

Les données émises par le multimètre sont constituées d'un ensemble de 6 octets au format Little endian par groupes de 2 octets avec dans chaque octet le bit de poids le plus faible à droite.


En voici la description :



	pos. début	longueur	Contenu
Octet 0 :	0	5	Pos.sélecteur / type de mesure partie 2
Octet 0 :	5	1	Dépassement de capacité
Octet 0 :	6	2	Nombre de décimales
Octet 1 :	0	8	Pos.sélecteur / type de mesure partie 1
Octet 2 :	0	4	inusité
Octet 2 :	4	1	Batterie faible
Octet 2 :	5	1	Range auto
Octet 2 :	6	1	Mode relatif
Octet 2 :	7	1	Mode "hold"
Octet 3 :	0	8	inusité
Octet 4 :	0	8	Valeur mesurée partie 2
Octet 5 :	0	1	Signe
Octet 5 :	1	7	Valeur mesurée partie 1

Pour accéder au type de mesure, il faut donc intervertir les octet 0 et 1 afin d'obtenir un mot de 16 bits en appliquant le calcul suivant :  $(\text{octet1} * (2^8)) \text{ OR } \text{octet0}$


Cela nous donnera un mot de 16 bits en Big endian (bit de poids le plus faible à droite) ainsi formé :



Pos. début	Longueur	Contenu
0	13	Pos.sélecteur / type de mesure
13	1	Dépassement de capacité
14	2	Nbre de décimales

On applique la même transformation aux octets 4 et 5 pour accéder à la valeur de la mesure.

$(\text{octet5} * (2^8)) \text{ OR } \text{octet4}$  Ce qui nous donne le mot de 16 bits suivant :



Pos. début	Longueur	Contenu
0	1	Signe
1	15	Valeur mesurée

**NB :** Pour obtenir le signe, il faut tester la valeur de l'octet 5 avant transformation.

*Si celui-ci est inférieur à 128, c'est une mesure positive. Sinon il faut multiplier par -1 le résultat.*

Exemple : Si octet 5 < 128 valeur = ((octet5 \* 2^8) OR octet4) / 10^NbDecimales

Sinon valeur = (((octet5 - 2^7) \* 2^8) OR octet4) / 10^NbDecimales) \* -1

## **Annexe 2 : Nouveau multimètre**

Si c'est la première connexion au multimètre ou si on a changé d'appareil, l'application ne trouvant pas l'appareil par défaut propose après sa tentative de connexion avortée de choisir le nouvel appareil en faisant un SCAN des dispositifs accessibles en BLE.

Il faut allumer le multimètre et activer sa fonction Bluetooth avant d'appuyer sur le bouton SCAN.

Dans la liste proposée, il faut cliquer ensuite sur l'adresse MAC correspondant au multimètre puis d'appuyer sur le bouton CONNEXION.

Le multimètre peut être reconnu par son nom qui contient par défaut les lettres « BDM ».

Si l'appareil n'apparaît pas immédiatement dans la listes des dispositifs BLE, il faut faire STOP SCAN puis relancer le scan en appuyant à nouveau sur le bouton SCAN.

Ce nouvel appareil est alors mémorisé et la connexion à celui-ci se fera par la suite de façon toujours automatique sans avoir à refaire de SCAN.